

Az Országos Széchényi Könyvtár közleménye

2020/01/24



Az Országos Széchényi Könyvtár közleménye a porszennyezéssel kapcsolatban.

Az Országos Széchényi Könyvtár épületébe a tegnapi napon nagy mennyiségű por áramlott be hideg légáramlattal kísérve. A légszennyezés elsősorban az 5. emelet déli oldalát érintette, részlegesen áttérjedve a 4. és 6. emeletre, illetve az 5. emelet egyéb területeire.

Az OSZK illetékesei azonnal értesítették a Várkapitányság Zrt. felelőseit, és a könyvtár déli falainak túlsó oldalán bontást végző kivitelezőt, mivel a légszennyezés egyértelműen a bontási munkálatokkal egy időben volt tapasztalható.

A légszennyezés forrásának keresésekor megállapítást nyert, hogy külvilágba vezető elzáratlan rés keletkezett az OSZK 5. emeletének szintjén a belső álmennyezet felett, amelyen keresztül a Budapesti Történeti Múzeumban zajló bontási por akadálytalanul áramlott be az Országos Széchényi Könyvtár épületébe.

Az OSZK a Várkapitánysággal és a kivitelező céggel folyamatosan egyezett. A kivitelező a mai napon már meg is kezdte a könyvtár 5-6-7. emeletei elé pormentes szigetelőfal építését. A szigetelőfal felépítésétől függetlenül az OSZK rendkívüli levegőtisztaság mérést hajtott végre az érintett emeleteken.

Az érintett szervezetek közötti közvetlen együttműködésnek köszönhetően reméljük, hogy az OSZK belső tereit érintő probléma hamarosan megoldódik. Az olvasókat és látogatókat érintő további információkról rendszeresen tájékoztatást adunk.

2020. január 23.
2020/01/24 - 08:32

Source URL: <http://www.oszk.hu/en/node/4675>

Links:

[1] <http://www.oszk.hu/en/category/foszotar-es-pozicionalo/hirek>